



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, 37, Москва  
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495  
Тел.: (499)231-53-95; Факс (499)231-55-35  
e-mail: rusavia@scaa.ru

06.07.2015 № 03.02 - 823

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
О внесении изменений в действующую форму  
карты-наряда на оперативное ТО (код 851)

Руководителям межрегиональных  
территориальных управлений Росавиации

Техническим директорам авиакомпаний,  
авиапредприятий, ремонтных заводов ГА

Генеральному директору ФГУП ГосНИИ ГА

Генеральному директору АНТЦ "Технолог"

В связи с авиационным инцидентом, произошедшим 28.05.15 с самолетом Ан-148-100Е RA-61170, принадлежащем ЗАО «Авиакомпания «Ангара», по причине отсутствия индикации приборной скорости при взлете из-за вылета с неснятым полным комплектом заглушек системы статики и динамики (информация изложена в РД УПЛГ ВС от 02.06.15 № 020630), учитывая изложенное в письме ЗАО «Авиакомпания «Ангара» от 19.06.15 № 4167 предложение о необходимости внесения дополнения в действующую карту-наряд на оперативное ТО, руководствуясь требованиями пункта 6.4.7 НТЭРАТ ГА-93, с целью поддержания летной годности ВС **предлагаю:**

1. Содержание Формы карты-наряда на оперативное техническое обслуживание (код 851) дополнить пунктом 4.5:

Дополнительные работы	Исполнитель		Контролер		Трудо- затраты	
	Фамилия	Подпись	Фамилия	Подпись		
4.5 Проверено снятие и передача экипажу чехлов, заглушек, струбцин, штырей и других временно устанавливаемых устройств, снимаемых перед вылетом воздушного судна: - ЛАиД - АиРЭО						

2. Разрешается использование карт-нарядов без внесенного изменения по мере их наличия.
3. С настоящим письмом ознакомить инженерно-технический персонал и принять к исполнению.

Начальник Управления поддержания  
летной годности воздушных судов

М.В. Буланов

Снегирев Александр Яковлевич,  
(499)-231-56-46