

на сшкп



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

08.06.2017 № Исх-12691/03

На № _____ от _____

*Зарядову
прошу на рассмотрение
Н. В. Павлов
09.06.17*

Руководителям Межрегиональных
территориальных управлений
воздушного транспорта

Руководителям эксплуатационных
организаций
(по списку)

Заместителю технического
директора АО «МОТОР СИЧ»
П.Д. Жеманюку

Настоящим информирую, что согласно информационному письму исх. от 20.05.2017 № УЭР/З-15248 заместителя технического директора АО «МОТОР СИЧ» выпущено информационное указание № 10/2017 по вопросу: «О выключении вспомогательного двигателя АИ-450-МС перед запуском правого маршевого двигателя Д-436-148».

Прошу принять информационное указание № 10/2017 к руководству и исполнению.

Приложение: информационное указание № 10/2017 на 3 листах в 1 экземпляре.

Начальник Управления поддержания
летной годности воздушных судов

В.В. Кудинов

СПЛГ МТУВТЦР
Вход. № 218
От 19 06 2017.
На 7 листах
Приложение на _____ листах

МТУВТЦР ФАВТ
Вход. № 352
От 09 06 2017.
На 7 листах
Приложение на 2 листах

Павлов Вениамин Анатольевич
тел. (495) 645 8535, доб. 5325

МОТОР СІЧ

Україна

МОТОР СІЧ

69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 15
 Факс: (061) 720-50-00
 E-mail: motor@motorsich.com
 www.motorsich.com



69068, г. Запорожье, пр. Моторостроителей, 15
 Факс: (061) 720-50-00
 E-mail: motor@motorsich.com
 www.motorsich.com

дд.05.2017 № 429/3-15248

На № _____

**Руководителям авиакомпаний,
 эксплуатирующих организаций,
 авиационных предприятий**

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Для использования в работе направляем в Ваш адрес
 Информационное Указание №10/2017 « О выключении вспомогательного
 двигателя АИ-450-МС перед запуском правого маршевого двигателя

Д-436-148»

О получении Указания просим информировать.

Приложение на 1 листе.

Зам. Технический директор

П.Д. Жеманюк

Исп. Поплякова И.І.
 Факс № (061) 720-50-00
 Телефон № (061) 720-49-45



АО «МОТОР СИЧ»
Украина, 69068, Запорожье,
пр. Моторостроителей, 15
Тел: (+38 061) 7204232
Факс: (+38 061) 7205000
E-mail: service@motorsich.com

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического директора
АО «МОТОР СИЧ»

19 мая 2017 г.

Руководителям ЭО
Представителям предприятия

ИНФОРМАЦИОННОЕ УКАЗАНИЕ № 10/2017

Двигатели: АИ-450-МС

По вопросу: О выключении вспомогательного двигателя АИ-450-МС перед запуском правого маршевого двигателя Д-436-148

При исследовании двигателей АИ-450-МС выявлены многочисленные отложения черного цвета на поверхности деталей газовоздушного тракта, вследствие попадания выхлопных газов правого маршевого двигателя.

Попадание загрязнений является усугубляющим фактором при развитии таких неисправностей двигателя как достижение предельно допустимой температуры газов, падение оборотов $N_{ст}$ и $N_{тк}$, износ входных кромок рабочих лопаток ТК.

В связи с изложенным, для обеспечения надежной эксплуатации двигателя АИ-450-МС, необходимо руководствоваться требованиями раздела 8.1 РЛЭ самолетов Ан-148 (Ан-158).


Основание на выпуск указания – План мероприятий № М.114.2017.УГК.

Приложение на 1^м листе.


Начальник УЭР и ПЛГ

19 мая 2017 г.

Фотографии загрязнений деталей ГВТ двигателя АИ-450-МС



Поверхности корпусных деталей в
районе входного устройства



Защитная сетка