

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва, A-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495 Тел. (499) 231-50-09 Факс (499) 231-55-35 e-mail: rusavia@scaa.ru

16.03.2018 № <u> </u>	Исх-6131/03	
На №	от	

Руководителям Межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта


Руководителям эксплуатационных организаций (по списку)

Директору по управлению качеством АО «ОДК-Авиадвигатель» Л.Г. Красинскому

На основании письма АО «ОДК-Авиадвигатель» от 21.02.2018 № 3162 и с целью реализации Решения 96-511 «Перевод эксплуатации двигателя ПС-90А на управление ресурсом по стратегии № 2», предусматривающего также ежеквартальное информирование заинтересованных организаций об уровне выключений в полете двигателей ПС-90А, направляю Вам техническую справку № 62267 «Оперативная информация об уровне показателя Тпв на перевозках на самолетах Ил-96-300, Ту-204, Ту-214, Ил-76, Ил-96-400 во 2 полугодии 2017 года».

Приложение: техническая справка № 62267 на 2 листах в 1 экземпляре.

Начальник Управления поддержания летной годности воздушных судов



В.В. Кудинов

Павлов Вениамин Анатольевич тел. (495) 645 8555 доб. 5325 СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник 209 ВП МО РФ

и И Бодак

Главный конструктор АО "ОДК - Авиадвигатель"

А.Н. Семенов

ДВИГАТЕЛИ ПС-90А, ПС-90А-76, ПС-90А1

Оперативная информация об уровне показателя Тпв на перевозках на самолетах Ил-96-300, Ту-204, Ту-214, Ил-76, Ил-96-400 во 2 полугодии 2017 года

Техническая справка № 62267
На 2 листах

1 Настоящая техническая справка выпускается с целью периодического информирования УПЛГ ВС Росавиация, ЦС "Качество" и АСЦ ГосНИИ ГА об уровне показателя Тлв двигателей ПС-90А. ПС-90А-76. ПС-90А1 на перевозках на самолетах Ил-98-300, Ту-204. Ту-214. Ил-76. Ил-96-400

2 Во 2 полугодии 2017 года в процессе эксплуатации на самолетах Ил-96-300, Ту-204, Ту-214, Ил-76, Ил-96-400 отказов, приведших к выключению двигателей ПС-90А и ПС-90А-76, ПС-90А1 на перевозках по конструктивно – производственным причинам, не было.

 Показатель 7 пв клд по типам самолетов на перевозках по конструктивнопроизводственным причинам на конец декабря 2017, как среднее за 12 месяцев, представлен в таблице 1.

В таблице 1 также приведены, для сравнения, значения локазателя Тлв клд авалогичного характера на конец декабря 2016 года

Таблица 1

Показатель Тов на перевозках	Тип самолета	на конец декабря 2017 г	на конец декабря 2016 г.
1 Наработка на отказ, привед-	Ип-96-300	Оыключений	28964
ший к выключению двигателя в полете. Глв кпд. ч	Ty-204 + Ty-214	нет Выключений нет	Выключений нет
	Ил-76	Выключений	36487
Ил-96-4	Ил-96-400	нет Выключений нет	1444

Директор по управлению качеством

ЛГ Красинский

Зам. Главного конструктора.

А.Г. Панков

Начальник КО-294

В П. Кузнецов

Начальних (О-495

А А Пермяков

О.В. Запольская

Ведущий инженер

Техническая справка № 62267

Лист согласования к документу № Исх-6131/03 от 16.03.2018. В ответ на № ВХ-10306 (26.02.2018) Инициатор согласования: Павлов В.А. ведущий консультант отдела Согласование инициировано: 15.03.2018 17:40

IVI	СТ СОГЛАСОВАНИЯ		Тип согласования: последовательное		
N°	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии	
1	Суслов С.И.		Согласовано 15.03.2018 17:41	-	
2	Кудинов В.В.		Подписано 16.03.2018 08:54	-	